

Archivo

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCION DE INFORMACION

Guatemala
Octubre 11 de 2013

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
OFICINA DE CONTROL DE EXPEDIENTES
RECIBIDO
14 OCT 2013
HORA: 9:48 FIRMA:

11 OCT 2013
Haluicela

Recibido a las 14 horas 00 Min.

Número 2223 - 4000 Clas. Ext. 4008

001748

Atención a:

Señor Alejandro Sinibaldi
MINISTRO
Ingeniero Miguel Cabrera
VICEMINISTRO

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
OFICINA DE CONTROL DE EXPEDIENTES
RECIBIDO
14 OCT 2013
HORA: 9:48 FIRMA:

Señores
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Su despacho

Respetables señores:

Por este medio hacemos del conocimiento del Ministerio de Comunicaciones, del alto riesgo en que se encuentra actualmente la Carretera CA-9 por el desborde del Río Platanitos, que atraviesa el Km. 17.5 Villa Nueva, colindante con el Centro Comercial Santa Clara.

Tenemos conocimiento de ingenieros expertos en el tema de ríos, que la carretera CA-9 corre serios peligros si no se realizan trabajos de construcción de obra civil, río arriba de las bóvedas que atraviesan la carretera CA-9, y a los diques que están posteriores en la salida de las bóvedas mismas.

Actualmente existen 2 bóvedas, con un diámetro de 4 metros cada una y en temporadas muy copiosas sobrepasa su capacidad mayor para lo cual fueron diseñadas.

Debido a las fuertes lluvias, el caudal del río ha destruido parte de las paredes metálicas de protección en la salida de las bóvedas, por lo que el desfogue del mismo ha ocasionado un socavamiento en la salida, erosionando los cimientos de un muro de contención en la parte oriente, por lo que es de suma importancia que se intervenga para evitar el desprendimiento de dicho muro de contención.

Antes de la entrada de las bóvedas, el caudal del río ha formado una curva en la topografía del terreno, ocasionando con esto que en temporada alta se forme un remolino, por lo que el caudal del río ingresa con mayor velocidad y choca contra las paredes metálicas de la bóveda, ocasionando que éstas se debiliten y que el caudal del mismo no se conduzca por las bóvedas, sino por las áreas laterales, lo que puede ocasionar que exista un hundimiento en la CA-9

Los Ingenieros han indicado que se debe encauzar el río apropiadamente por medio de la reconstrucción adecuada del desfogue del río, debajo de la CA-9 en el ingreso y egreso de las bóvedas existentes, asimismo el mantenimiento apropiado de las mismas para evitar que la bóvedas colapsen y ocasionen un desastre en la CA-9

ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA DE RÍOS



RECIBIDO

Recepción

RECIBIDO
11 OCT 2013

11 OCT 2013

HORA: 13:10 FIRMA:

Firma: Sofia Hora: 11:50

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL
COVIAL
11 OCT 2013
Hora 13:10
RECIBIDO

Damos a conocer esta posible catástrofe que causaría que se interrumpiera toda la circulación vial que ingresa a la capital, por medio de la carretera CA 9.

Responsabilizamos totalmente al Ministerio de Comunicaciones que debido al deterioro y nulo mantenimiento de las bóvedas que se encuentran debajo de la carretera CA-9, provoquen el hundimiento de la misma, por lo que con esta carta se les está advirtiendo del alto riesgo en que se encuentra el área por la falta de atención en dichos trabajos; esto es un respaldo para la comunidad Villanovana, para inculpar a las personas responsables de velar por los posibles desastres que puede causar el río Platanitos. Sería un caos nacional si esto llega a suceder y las consecuencias serían, entre otras, la posible destitución de los puestos más importantes del Ministerio de Comunicaciones.

Acompaño fotos de la gravedad de la situación, firmas de los ciudadanos que viven alrededor de la salida de esa carretera y representantes de la Alcaldía Municipal de Villa Nueva. Nosotros ya cumplimos con nuestro compromiso de hacer los señalamientos correspondientes.

Hemos investigado y todo lo que puede suceder en las carreteras importantes, como la CA-9, le corresponde al Ministro de Comunicaciones y no a la Municipalidad de Villa Nueva, por lo que es su Institución quien tiene que absorber el costo de salvar la carretera CA-9, por tanto queda bajo la responsabilidad de ese Ministerio, los daños a nivel nacional que se causen por el descuido y la poca importancia que le dieron a esta alerta de emergencia.

Nos reservamos el derecho, en caso suceda esta catástrofe, de enviar esta carta a todos los medios de comunicación para que el pueblo de Guatemala tenga conocimiento que no actuaron para velar por la protección de la carretera ni de la comunidad.

Hacemos esta solicitud, fundamentados en los artículos 1, 2, 3, 28, de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala.

No está de más informar que por parte del representante del Colegio IMB-PC, Ing. Deiter Estrada, el señor Juan Ramazini y con ayuda de la Municipalidad de Villa Nueva, se tomaron acciones de mitigación mínimas para lo que se requiere en el lugar; se reparó parte del muro guarda nivel con un enrocado, de acuerdo a las indicaciones que se detallaban en los planos, según requerimientos de la Municipalidad de Villa Nueva.

c.c.

Lic. Edwin Escobar/ Alcalde Municipalidad Villa Nueva
Ing. Sergio Barrios/ Depto. Infraestructura Municipalidad Villa Nueva
Ingeniero Juan Carlos Galindo/ Director de Uni Ríos
Licenciado Estuardo González / Director Covial
Ingeniero Alejandro Maldonado/ Director Conred

Nombres	DPI	Firmas
José Manuel Moreno	2331 6424300	[Signature]
Eliézer Mucachi Bonillas	2373 64379 0114	[Signature]
MARVIN PEREZ REYES	2674661100101	[Signature]
Walter Reynet Smith Williams Galindo	1818 9317700	[Signature]
Guiliver Fernandez Herrera.	2342 696880115	[Signature]
Julio Partillo Ruiz	2944 652470602	[Signature]
Sofia De León Chacón	NO SE	[Signature]
ERICK ALEXANDRO YLESAS	233415362712010	[Signature]
Gerstafuk López	11003702540114	[Signature]
Kimmy Estefani Ruano Medrano	2667620852214	[Signature]
Gerson Iván Muñoz L.	2134 808080114	[Signature]
Arnulfo Muñoz	2415-58522-0603	[Signature]
Telma Muñoz	1988701080101	[Signature]
Andrea Celeste Muñoz	2072 63701001	[Signature]
Marcia Teresadeviana	2618 364710101	[Signature]
Grandes Juanett Muñoz Velazquez	A1 1044931	[Signature]
JIM GILBERTO AIFAN V.	A-1 23493	JIM GILBERTO AIFAN V.
Maria & Lena Horosato de MORAZ OLIVERA.	22270515901 R-17 3566	[Signature]
JOEL OLIVERA	2360949710101	[Signature]
Lois Axel Hernandez	A-1 788067.	[Signature]
ALEXANDER WILDER FLORES	2620838090114	[Signature]
Ana Luisa Fernandez	A-1 57510	[Signature]
JOSÉ PAU PINO LÓPEZ	IQ-82593	[Signature]
Alberto fernández	A-1 51567	[Signature]
Jonny Cortes tam	IQ 105217	[Signature]
Lester Volberto Morales	2105 671106606	[Signature]

Nombres	DPI	Firmas
Dolores Fernández	1827 2279 0101	
Sose Antonio Ramazzini	2234274030101	
Zenaida Arucena Ramazzini J.	2599128910115	
Ana Silvia Jiménez L.	230919677010	
A-C-Antonia		A-C-
Blanca Jiménez	2601068600115	B/E J.P.
Celia Mejía	A-7 112852	
PEDRO BARRIENTOS	1704896120204	
Juan Alberto	2185078280101	
Carlos Galán	2310584022001	
Fidel Barrientos	2527842430	
Otto Barrientos	2349790110115	
Carlos Pineda	2597446920115	
NELSON BOLAÑOS	1754-81539-0101	NELSON BOLAÑOS
Elizabeth Bola	1737813140115	
Hector Santiago Montes Dávila	1922313670114	
Hugo Bocad Chapín Muñoz	2792253490101	
Hugo Froilan Chajón	2716955600115	
Brenda Mabel Muñoz	A-1 37719	
Adan Bonilla L	178156562101	
Gobinda Hernandez	2542070300203	Gobinda Hernandez
Raúl Olivares	2150806370101	
Hellen Nataly Salazar H.	2233-35853-0101	
Susana Hernández R.	1808677840115	
Guinson Hernández Ramírez	A-1 70628	
María Ramírez Cotzajay	2541557070115	María Ramírez
Juan Hernández	1861438340101	

Nombres	DPI	Firmas
Juan Luis Ramazzini B	2510922670101	
Edson Munoz	A-1 45962	
Miguel Angel Poluc Gil	196629438015	
Vanesa Mansela Poluc Ramirez	1974219030101	
Gloria Ramirez	1964953340115	
Vivian Poluc Ramirez	A-1 120,567	
Calenda G. Poluc Ramirez	2067266140115	
Carlos Roberto Manroy Monzon	1637547130101	
Silvia Yasmim Mayan Baellas	2116406700115	
Oscar Daniel Ramirez Scan	2189252980101	
Ana Isabel Sican Velasquez	1834541970117	
Flore de Marie Ramirez	1957329520115	
Edwin Ricardo Lomas Meza	1763021150101	
Carlos A. Ramirez Cotzajay	2659460340115	
Carmen E. Ramirez Morataya	2102910870115	
Sandra E. De Ramirez	A-1 8498	
Elvia M. Ramirez Morataya	2371266720115	
Pedro Ramirez C.	2418684080115	
Amanda Quiñonez	2380537840115	
Laura Guisala Ramirez Q.	2371407070115	
Pedro Luis Ramirez Quiñonez	2421195570115	
Ana Vilma Ramirez Quiñonez	2377400630115	
Euinson Antonio Hernandez Ramirez	A-1 70.628	
Rosa del Carmen Ramirez C.	1808677090115	
Fridy Alejandra Mazaiegos B.	2539089050101	
Clara Margarita Hernandez P.	54,132	
Celso Chamorro	A-1 29047	





